



## HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

### ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 12.9.2022

NAŠE ZN.: MMHK/167247/2022/PP/MEJ

NAŠE Č.j.: MMHK/172603/2022 PP/MEJ

VYŘIZUJE: Radek Mejstřík

TEL.: 495 707 698

E-MAIL: radek.mejstrik@mmhk.cz

Římskokatolická farnost - děkanství  
Chlumec nad Cidlinou, IČO 64806383  
Čelakovského č.p. 40  
503 51 Chlumec nad Cidlinou I

DATUM: 20.9.2022

### ROZHODNUTÍ

Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, jako věcně a místně příslušný prvoinstanční orgán státní památkové péče podle § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), ve znění pozdějších předpisů, a ve znění § 17 Vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, zahájil podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na základě písemné žádosti ze dne 12.9.2022 žadatele, kterým je:

**Římskokatolická farnost - děkanství Chlumec nad Cidlinou, IČO 64806383, Čelakovského č.p. 40, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I,**

o vydání závazného stanoviska § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči ve věci:

**Změna barevnosti opěráků na kostele sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou - nemovitá kulturní památka kostel sv. Voršily, rejstříkové číslo 35064 / 6-628**

Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.

Kostel sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou včetně pozemku st. p. 173 v katastrálním území Chlumec nad Cidlinou je nemovitá kulturní památka chráněná státem ve smyslu zákona o státní památkové péči, která je evidována v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 35064/6-628. Dále se předmětný kostel nachází na území ochranného pásma zámku Karlova koruna a souboru dalších nemovitých kulturních památek, což je památkové ochranné pásmo chráněná státem ve smyslu zákona o státní památkové péči, které bylo prohlášeno Okresním úřadem v Hradci Králové v souladu se zákonem FS č. 50/1976 Sb., §33, o územním plánování ze dne 7.3.1996 s platností od dne 7.3.1996.

**obec**  
**část obce**  
**katastrální území**  
**parcelní číslo**  
**ulice, náměstí, apod.**  
**název nemovitosti**  
**číslo popisné**  
**ÚSKP**

**Chlumec nad Cidlinou**  
Chlumec nad Cidlinou I  
Chlumec nad Cidlinou  
st. p. 173 v katastrálním území Chlumec nad Cidlinou  
Klicperovo náměstí  
kostel sv. Voršily  
bez čp.  
**35064 / 6-628**

Po písemném vyjádření (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, IČO 75032333, Valdštejnské náměstí č.p. 162/3, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha 011) č.j. NPU-362/75976/2022 ze dne, které bylo doručeno dne 16.9.2022 pod č.j., vydává Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče (dále jen "správní orgán"), v souladu se zněním § 68 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči toto

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO:**

**Práce: Změna barevnosti opěráků na kostele sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou - nemovitá kulturní památka kostel sv. Voršily, rejstříkové číslo 35064 / 6-628**, spočívá podle předložené žádosti, informací získaných od investora a dle předloženého restaurátorského průzkumu nazvaného „Restaurátorský průzkum omítkových vrstev na opěrácích lodě kostela sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou“ (autor: ak. mal. rest. Roman Ševčík, Římská č. p. 42, 120 00 Praha 2, červen a srpen 2022) a zákresu barevnosti do fotografie s okótováním (autor: Ing. Petr Rohlíček, INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památek, Škroupova 441/9, 500 02 Hradec Králové) v následujícím:

- Průzkum byl zaměřen na nároží opěráků, kde nebylo zřejmé, jak byla v minulosti pojednána barevně. Pro průzkum byly vybrány opěráky a plocha na jižní straně kostela, a to z důvodu analogie s věží, kde na jižní straně věže se nejvíce zachovaly původní omítky, na jejichž základě bylo možné stanovit barevné členění věže. Sondy byly provedeny po celé délce opěráků a na ploše jižní fasády. Pod vrstvou novodobé omítky s vysokým procentem cementu byly zachyceny fragmenty tenkovrstvé omítky, která kopíruje zdívo s barevným pojednáním. Tato omítka svým charakterem a barevností odpovídá omítce na věži. Na ploše lodi kostela byl identifikován bílý vápenný nátěr s malovanými šambránami, které přecházejí na špaletu okna. Řešení je shodné s věží. Sondy provedené na nárožích opěráku prokázaly malované pásy po celé délce nároží opěráků. Jedná se o pásy, které nejsou přerušené, toto tvrzení se opírá o prokázaný fakt, že ze zachovalých fragmentů na vnitřní straně opěráku se dá prokázat celistvá plocha ve výšce 46 cm bez přerušení malovanou vodorovnou spárou, která by pás členila jako u věže na bosáž. U nalezených fragmentů bylo možné odhalit originální rozhraní bílé plochy a kolorovaných pásů, a tak přesně určit jejich sílu. Na čelní stěně mají pásy rozměr 18 cm a shodují se s rozměrem okenních šambrán. Na vnitřní straně opěráku nacházíme malbu pruhu výraznější, zde se podařilo prokázat sílu pásu 32-33 cm. Podkladem pro provedení je přiložený zákres barevnosti do fotografie s okótováním – pásy na čelní ploše opěráku v šířce 18 cm a na bocích opěráku 32 cm.

**Podle § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči správní orgán věc posoudil takto:**

Změna barevnosti opěráků na kostele sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou - nemovitá kulturní památka kostel sv. Voršily, rejstříkové číslo 35064 / 6-628 **je přípustná dle předloženého návrhu.**

### ODŮVODNĚNÍ

Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče jako věcně a místně příslušný prvoinstanční orgán státní památkové péče obdržel dne 12.9.2022 písemnou žádost o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče podle § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči žadatele, kterým je:

**Římskokatolická farnost - děkanství Chlumec nad Cidlinou, IČO 64806383, Čelakovského č.p. 40, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I,**

o vydání závazného stanoviska § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči ve věci:

**Změna barevnosti opěráků na kostele sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou - nemovitá kulturní památka kostel sv. Voršily, rejstříkové číslo 35064 / 6-628**

Tímto dnem bylo v souladu s § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení o podané žádosti vedené pod spis. zn. MMHK/167247/2022/PP/MEJ. V souladu s ustanovením § 38 odst. 1 zákona správního řádu bylo účastníkům řízení umožněno nahlédnout do spisového materiálu a uplatnit své připomínky a náměty k uvedenému předmětu řízení.

Kostel sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou včetně pozemku st. p. 173 v katastrálním území Chlumec nad Cidlinou je nemovitá kulturní památka chráněná státem ve smyslu zákona o státní památkové péči, která je evidována v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 35064/6-628. Dále se předmětný kostel nachází na území ochranného pásma zámku Karlova koruna a souboru dalších nemovitých kulturních památek, což je památkové ochranné pásmo chráněná státem ve smyslu zákona o státní památkové péči, které bylo prohlášeno Okresním úřadem v Hradci Králové v souladu se zákonem FS č. 50/1976 Sb., §33, o územním plánování ze dne 7.3.1996 s platností od dne 7.3.1996. Proto, v souladu s § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči, zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu

kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen "obnova"), je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Žadatel Římskokatolická farnost - děkanství Chlumeck nad Cidlinou, IČO 64806383, Čelakovského č.p. 40, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou I, je podle výpisu z katastru nemovitostí (list vlastnictví č. 1463, katastrální území Chlumeck nad Cidlinou) vlastníkem parcely parcelní číslo st. p. 173 v katastrálním území Chlumeck nad Cidlinou a stavby kostela sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou se sochou Panny Marie s Ježíškem, Chlumeck nad Cidlinou I postavené na parcele parcelní číslo st. p. 173 v katastrálním území Chlumeck nad Cidlinou.

Vzhledem ke skutečnosti, že Magistrátu města Hradec Králové, odboru památkové péče, jsou známy všechny podstatné skutečnosti a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení, bylo upuštěno od ústního jednání spojeného s místním šetřením. Znalost správního orgánu je dána účastí na pravidelných kontrolních dnech v rámci nyní probíhající obnovy předmětného kostela.

Kostel sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou byl stavěn v letech 1536-1543. Je významným dílem pernštejnské stavební hutě, byl postaven nákladem Jana z Pernštejna. Sakrální stavba vychází z gotických dispozic včetně velkých štítů na trojlodí, ale užívající již tvarosloví renesanční. Svým významem se řadí k nejhodnotnějším architekturám v kraji a pro město je významným urbanistickým prvkem a dominantou v protiváze k výše položenému zámku.

Jedná se o podélnou trojlodní stavbu s mohutnou věží při západním štítu, s půlkruhovým presbytářem s bočními přístavky a mohutnými štíty trojlodí na protilehlé straně. Střecha je strmá sedlová krytá taškovou krytinou. Kostel je vystavěn převážně z cihel, pouze podezděnění zdí a sloupů je z pískovce. Venkovní zdi jsou podepřeny opěrnými pilíři (10 na lodi, 4 na presbytáři). K západnímu průčelí je připojena věž, která byla dostavěna až v roce 1677. Střecha kostela je velmi strmá krytá bobrovkami, věž je ukončena cibulovou bání s lucernou. Je kryta plechem, rovněž tak sanktusník nad hlavní lodí. Východní štít má po obou stranách výstupky, na kterých jsou umístěny koule. Na vrcholu štítu je koule a vyobrazení sv. Václava. Západní štít je zakryt vysokou věží. Po jejich stranách jsou jako ozdoba tři čtvrtkruhové výstupky. Loď kostela je zaklenuta křížovou klenbou s hřebínky, pětiboce uzavřený presbytář je zaklenutý valenou klenbou. V západní části je tříramenná kruchta. Kostel několikrát vyhořel, v letech 1634, 1677 a 1733, a proto byl vícekrát opravován a upravován. Od roku 2019 probíhá postupná oprava věže kostela včetně fasádního pláště.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči byla doručená žádost postoupena dne 5.9.2022 pod č.j. MMHK/168253/2022 k vydání písemného vyjádření Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, IČO 75032333, Valdštejnské náměstí č.p. 162/3, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha 011 (dále jen „NPÚ“), které je nezbytným podkladem pro vydání závazného stanoviska. Žádost o písemné vyjádření č.j. MMHK/168253/2022 ze dne 5.9.2022 byla doručena NPÚ prostřednictvím datové schránky dne 14.9.2022. Toto písemné vyjádření bylo vydáno dne 15.9.2022 pod č.j. NPU-362/75976/2022 a správnímu orgánu bylo doručeno dne 16.9.2022 pod č.j. MMHK/170549/2022/PP/MEJ (dále jen „písemné vyjádření NPÚ“). Písemné vyjádření NPÚ obsahuje následující doporučení, při jejichž respektování by nemělo dojít k narušení zájmů státní památkové péče: *„Posuzované práce se částečně dotýkají architektonických nebo kulturně historických hodnot objektu, neboť zasahují do jeho vzhledu. V souladu s výsledky restaurátorského průzkumu omítkových vrstev na jižní straně kostela z června a srpna 2022 (autor ak. mal. rest. Roman Ševčík) dojde ke změně barevnosti opěráků oproti původně uvažovanému řešení v dříve odsouhlasené projektové dokumentaci.*  
**Vyhodnocení žádosti:** NPÚ, ÚOP v Josefově na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že posuzované práce **jsou v souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturně historických hodnot.**

**Zdůvodnění:** Restaurátorský průzkum opěráků kostela sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou byl zaměřen na zmapování jednotlivých omítkových vrstev a jejich barevného členění. Na povrchu opěráků byly provedeny stratigrafické sondy, které zachycují jednotlivé etapy oprav fasády lodě kostela. Na základě těchto sond lze stanovit posloupnost jednotlivých úprav především na opěrácích a také barevné řešení ploch fasády. Sondy byly provedeny po celé délce opěráků a na ploše jižní fasády. Pod vrstvou novodobé omítky s vysokým procentem cementu byly zachyceny fragmenty tenkovrstvé omítky, která kopíruje zdivo s barevným pojednáním. Tato omítky svým charakterem a barevností odpovídá omítky na věži.

Na ploše lodi kostela byl identifikován bílý vápenný nátěr s malovanými šambránami, které přecházejí na špaletu okna. Řešení je shodné s věží. Sondy provedené na nárožích opěráku prokázaly malované pásy po celé délce nároží opěráků. Jedná se o pásy, které nejsou přerušené, toto tvrzení se opírá o prokázaný fakt, že ze zachovalých fragmentů na vnitřní straně opěráku se dá prokázat celistvá plocha ve výšce 46 cm bez přerušení malovanou vodorovnou spárou, která by pás členila jako u věže na bosáž. U nalezených fragmentů

*bylo možné odhalit originální rozhraní bílé plochy a kolorovaných pásů, a tak přesně určit jejich sílu. Na čelní stěně mají pásy rozměr 18 cm a shodují se s rozměrem okenních šambrán. Na vnitřní straně opěráku nacházíme malbu pruhu výraznější, zde se podařilo prokázat sílu pásu 32-33 cm.*

Na opravu fasády věže a západního průčelí kostela sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou byla vypracována podrobná projektová dokumentace nazvaná "Výměna krovu a oprava fasády věže a západního průčelí kostela sv. Voršily, Chlumec nad Cidlinou" zpracované ve stupni DSP + DPS (autor: Ing. Petr Rohlíček, Ing. Jan Černý, INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památek, Škroupova 441/9, 500 02 Hradec Králové, z 8/2017). Na tyto práce bylo vydáno orgánem státní památkové péče závazné stanovisko čj. MMHK/072881/2018 ze dne 17.4.2018. V souladu s podmínkou č. 1 tohoto závazného stanoviska byl proveden restaurátorský průzkum zaměřený na zmapování omítkových vrstev na opěracích lodě kostela a na jejich barevné členění. Z výsledku tohoto průzkumu bylo zjištěno odlišné barevné řešení opěráků, než které předpokládalo projektové řešení. Zjištěná barevnost byla zakreslena do fotografie s okótováním. Správní orgán posoudil navrženou změnu barevnosti v souladu s písemným vyjádřením odborné organizace státní památkové péče jako přípustnou, neboť se jedná o autentické barevné rozvržení podložené průzkumem, jenž povede k pietní obnově kulturní památky.

Změna barevnosti opěráků na kostele sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou na základě výše uvedeného odůvodnění není v rozporu se zájmy státní památkové péče. Proto bylo rozhodnuto v této věci tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno. Veškeré změny a další doplňky oproti předloženému záměru je nutno předem odsouhlasit s orgány státní památkové péče ve smyslu zákona o státní památkové péči.

Správní orgán památkové péče po posouzení všech podkladů a zjištění ve výše uvedené věci došel k závěru, který je obsažen ve výroku tohoto rozhodnutí. Při posuzování se řídil platnými právními předpisy a nařízeními (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 66/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb.; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád) jakož i Listinou základních práv a svobod (čl. 35, odst. 3: „Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem“), která je součástí Ústavy České republiky.

### POUČENÍ O ODVOLÁNÍ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 81 odst. 1, § 83 a § 86 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu prostřednictvím podání u odboru památkové péče Magistrátu města Hradec Králové. Odvolání má odkladný účinek.

Podle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu se lze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či jednotlivým výrokům. Odvolání proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu musí z odvolání být patrné, kdo je činí, a které věci se týká. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

Radek Mejstřík

oprávněná úřední osoba, referent odboru památkové péče

### Obdrží:

Účastníci podle § 27 odst. 1 správního řádu

Římskokatolická farnost - děkanství Chlumec nad Cidlinou, Čelakovského č.p. 40, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I

Odborná organizace státní památkové péče

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, IDDS: 2cy8h6t