



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 21.12.2017
NAŠE ZN.: MMHK/222962/2017/PP/MEJ
NAŠE Č.j.: MMHK/004378/2018 PP/MEJ
VYŘIZUJE: Radek Mejšťík
TEL.: 495 707 698
E-MAIL: radek.mejstrik@mmhk.cz

Římskokatolická farnost - děkanství
Chlumec nad Cidlinou, IČO
64806383
Čelakovského č.p. 40
503 51 Chlumec nad Cidlinou I

DATUM: 8.1.2018

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, jako věcně a místně příslušný prvoinstanční orgán státní památkové péče podle § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), ve znění pozdějších předpisů, a ve znění § 17 Vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, zahájil podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na základě písemné žádosti ze dne 8.11.2017 žadatele, kterým je:

Římskokatolická farnost - děkanství Chlumec nad Cidlinou, IČO 64806383, Čelakovského č.p. 40, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I,

o vydání závazného stanoviska podle § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči ve věci:

Restaurování ciferníků na kostele sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou - nemovitá kulturní památka kostel sv. Voršily, rejstříkové číslo 35064 / 6-628 na pozemku st. p. 173 v katastrálním území Chlumec nad Cidlinou.

Kostel sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou včetně pozemku st. p. 173 v katastrálním území Chlumec nad Cidlinou je nemovitá kulturní památka chráněná státem ve smyslu zákona o státní památkové péči, která je evidována v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 35064/6-628. Dále se předmětný kostel nachází na území ochranného pásma zámku Karlova koruna a souboru dalších nemovitých kulturních památek, což je památkové ochranné pásmo chráněná státem ve smyslu zákona o státní památkové péči, které bylo prohlášeno Okresním úřadem v Hradci Králové v souladu se zákonem FS č. 50/1976 Sb., §33, o územním plánování ze dne 7.3.1996 s platností od dne 7.3.1996.

obec
část obce
katastrální území
parcelní číslo
ulice, náměstí, apod.
název nemovitosti
číslo popisné
ÚSKP

Chlumec nad Cidlinou
Chlumec nad Cidlinou I
Chlumec nad Cidlinou
st. p. 173 v katastrálním území Chlumec nad Cidlinou
Klicperovo náměstí
kostel sv. Voršily
bez čp.
35064 / 6-628

Po písemném vyjádření (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, IČO 75032333, Okružní č.p. 418, Josefov, 551 02 Jaroměř 3) č.j. NPU-362/91546/2017 ze dne 6.12.2017, které bylo doručeno dne 21.12.2017 pod č.j. MMHK/214800/2017/PP/MEJ, vydává Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče (dále jen "správní orgán"), v souladu se zněním § 68 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči toto

ZÁVAZNÉ STANOVISKO:

Práce: Restaurování ciferníků na kostele sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou - nemovitá kulturní památka kostel sv. Voršily, rejstříkové číslo 35064 / 6-628 na pozemku st. p. 173 v katastrálním území Chlumec nad Cidlinou, spočívá podle předložené žádosti, informací získaných od investora a dle předloženého písemného materiálu „Orientační restaurátorský průzkum, ciferníky na věži kostela sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou“, (autor: Petr Hartmann, Umělecké kovářství – restaurování kulturních památek, Nad stadionem 1317, 549 01 Nové Město nad Metují, ze dne 12. 8. 2017), v následujícím:

Restaurovatelský záměr:

- 1/ Dokumentace a průzkum – podrobně fotograficky zdokumentovat památku a provést doplňující průzkum.
- 2/ Provést sejmutí ciferníku z věže a převést do atelieru. Zkontrolovat rozsah jednotlivých poškození.
- 3/Provést doplňující průzkum a sejmut vzorky barevných vrstev a provést stratigrafický rozbor.
- 4/Restaurování - sejmut železné číslice a pláty z dřevěné desky. Restaurování dřeva a kovů bude probíhat odděleně a budou je provádět restaurátoři s příslušnou licenci.
Kovy: Mechanicky za pomoci chemických prostředků odstranit z kovových částí zbytky barevných vrstev, nesoudržné korozní produkty a nečistoty. Chybějící části nahradit kopiemi, mechanicky poškozené části opravit. Provést stabilizaci korozních vrstev za pomoci 30 % roztoku taninu. Vrátit jednotlivé části na dřevěnou desku. To bude provedeno původní technikou - kovovými hřebíky. Dřevo: Mechanicky za pomoci chem. prostředků sejmut z dřevěných částí dožilou povrchovou úpravu. Narušenou dřevní hmotu zpevnit solakrylem a větší poškození vysadit novým dřevem. Ošetřit dřevní hmotu proti plísním a dřevokaznému hmyzu. Lignofix -I- profi OH. Provést novou povrchovou úpravu. Druh a odstín povrchové úpravy popřípadě rozsah zlacení stanoven po konzultaci s pověřeným pracovníkem PÚ po vyhodnocení stratigrafie.
- 5/ Provést osazení zámku původní technikou.
- 6/ Vypracování restaurátorské zprávy s fotodokumentací na základě § 10 odst. 4 vyhlášky 66/88 k zákonu a St. pam. péči č.20/1987 sb.

Podle § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči správní orgán věc posoudil takto:

ZÁVAZNÉ STANOVISKO:

Restaurování ciferníků na kostele sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou - nemovitá kulturní památka kostel sv. Voršily, rejstříkové číslo 35064 / 6-628 na pozemku st. p. 173 v katastrálním území Chlumec nad Cidlinou je přípustné za splnění následujících podmínek:

1. Restaurátorské práce bude provádět pouze fyzická osoba s restaurátorskou licencí Ministerstva kultury ČR – viz. třídník specializací restaurátorských prací, který je přílohou č. 1 výše uvedeného zákona o státní památkové péči – pro restaurování kovů.
2. Bude proveden průzkum dochovaných ciferníků včetně ruček, který bude prováděn na všech 3 cifernících, po jejich demontáži, jak je navrženo v předloženém záměru. Průzkum bude zaměřen na aktualizaci poznání stavu dochování, identifikování původních a případných druhotných částí a úprav. Po provedení průzkumu bude svolán kontrolní den, na kterém bude restaurátorem upřesněn rozsah oprav a doplňků/rekonstrukcí. Dále bude laboratorně zkoumána polychromie formou nábrusu odebraných vzorků, za účelem identifikace historického barevného/technologického provedení všech zásadních částí ciferníků. S výsledky průzkumů budou seznámeni zástupci státní památkové péče (Magistrátu města Hradec Králové, odboru památkové péče a Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově) v rámci kontrolního dne. V případě identifikace historického provedení povrchových úprav bude jejich rekonstrukce (barevnost, technologie provedení) odpovídat výsledkům nálezů.
3. V případě, že se restaurátorským průzkumem zjistí nové skutečnosti, které budou měnit charakter současně navrženého záměru restaurování nebo jej budou zásadně doplňovat, bude vypracován nový zpřesněný restaurátorský záměr, který bude reagovat na nově vzniklé skutečnosti. Tento záměr bude následně posouzen v rámci nového správního řízení.

4. Veškeré doplňky a rekonstrukce budou prováděny takovým způsobem, aby v maximální míře respektovaly originál v dochované autenticitě - tedy prováděné technologické postupy a použité materiály vycházely z originálu, a aby byla na doplňcích respektována a zachována technická a materiálová struktura, stejně jako uměleckořemeslná podoba aktuálního stavu dochování originálu.
5. Zahájení restaurátorských prací bude minimálně s týdenním předstihem oznámeno výkonnému orgánu státní památkové péče (Magistrátu města Hradec Králové, odboru památkové péče) a Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Josefově. V průběhu realizace budou investorem svolávány kontrolní dny za účasti zástupců státní památkové péče a to následovně:
 - a. Počáteční kontrolní den bude proveden po demontáži ciferníků a provedení průzkumů restaurátorem v ateliéru, k jejich vyhodnocení.
6. Ukončení akce proběhne v rámci závěrečného kontrolního dne - předávacího řízení - za přítomnosti zástupce vlastníka památky, zástupce výkonného orgánu státní památkové péče, zástupce Národního památkového ústavu, územního odborného pracovišti v Josefově a dodavatele prací.
7. Jedno pare závěrečné restaurátorské zprávy včetně digitální verze na nosiči CD nebo DVD bude předáno výkonnému orgánu státní památkové péče (Magistrátu města Hradec Králové, odboru památkové péče) nejpozději třicet dní od ukončení restaurátorských prací. Součástí závěrečné restaurátorské zprávy bude i podrobná dokumentace výchozího stavu díla, výsledky a zjištění z provedených průzkumů apod., přiložená fotodokumentace bude zhotovena na fotografický papír, jednotlivé fotografie budou o rozměrech alespoň 10 x 15 cm.

ODŮVODNĚNÍ

Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče jako věcně a místně příslušný prvoinstanční orgán státní památkové péče obdržel dne 8.11.2017 písemnou žádost o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče podle § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči žadatele, kterým je:

Římskokatolická farnost - děkanství Chlumec nad Cidlinou, IČO 64806383, Čelakovského č.p. 40, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I,

o vydání závazného stanoviska ve věci:

Elektrifikace pohonu věžních hodin a restaurování ciferníků na kostele sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou - nemovitá kulturní památka kostel sv. Voršily, rejstříkové číslo 35064 / 6-628 na pozemku st. p. 173 v katastrálním území Chlumec nad Cidlinou, které bylo vedeno u správního úřadu pod sp. zn. MMHK/194963/2017/PP/MEJ.

Správní orgán požádal podle ustanovení § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů připsaným č.j. MMHK/197219/2017 ze dne 10.11.2017 Národní památkový ústav, generální ředitelství, IČO 75032333, Valdštejské náměstí č.p. 3, 118 01 Praha 1-Malá Strana (dále jen „NPU, generální ředitelství“) o sdělení údajů o památkové ochraně a evidenci pro objekt kostel sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou, situovaný na pozemku st. p. 173 v katastrálním území Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové, Kraj Královéhradecký, zejména s ohledem na skutečnosti, zda-li hodinový mechanický stroj umístěný ve věži kostela je kulturní památkou. Dle sdělení NPU, generální ředitelství evidované pod č.j. NPU-310/89723/2017 ze dne 13.12.2017 a správnímu orgánu doručené dne 20.12.2017 je hodinový stroj umístěný ve věži kostela součástí nemovitosti a z tohoto důvodu sdílí památkovou ochranu věci hlavní, kostela sv. Voršily, ve smyslu § 505 Občanského zákoníku.

Správní orgán s ohledem na zásadu rychlosti řízení následně vyloučil k samostatnému projednání podle § 140 odst. 3 zákona 500/2004 Sb. správní řád usnesením č.j. MMHK/222980/2017 ze dne 21.12.2017 část týkající se restaurování ciferníků na kostele sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou. Jedná se o ucelenou část, jež bude projednávána v režimu ust. § 44a odst. 3 zákona o státní památkové péči a v této věci jsou přeloženy veškeré podklady, na základě kterých lze v dané věci rozhodnout. V souladu s ustanovením § 38 odst. 1 zákona správního řádu bylo účastníkům řízení umožněno nahlédnout do spisového materiálu a uplatnit své připomínky a náměty k uvedenému

předmětu řízení.

Kostel sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou včetně pozemku st. p. 173 v katastrálním území Chlumeck nad Cidlinou je nemovitá kulturní památka chráněná státem ve smyslu zákona o státní památkové péči, která je evidována v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 35064/6-628. Dále se předmětný kostel nachází na území ochranného pásma zámku Karlova koruna a souboru dalších nemovitých kulturních památek, což je památkové ochranné pásmo chráněná státem ve smyslu zákona o státní památkové péči, které bylo prohlášeno Okresním úřadem v Hradci Králové v souladu se zákonem FS č. 50/1976 Sb., §33, o územním plánování ze dne 7.3.1996 s platností od dne 7.3.1996. Proto, v souladu s § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči, zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen "obnova"), je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Žadatel Římskokatolická farnost - děkanství Chlumeck nad Cidlinou, IČO 64806383, Čelakovského č.p. 40, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou I, je podle výpisu z katastru nemovitostí (list vlastnictví č. 1463, katastrální území Chlumeck nad Cidlinou) vlastníkem parcely parcelní číslo st. p. 173 v katastrálním území Chlumeck nad Cidlinou a stavby kostela sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou se sochou Panny Marie s Ježíškem, Chlumeck nad Cidlinou I postavené na parcele parcelní číslo st. p. 173 v katastrálním území Chlumeck nad Cidlinou.

Vzhledem ke skutečnosti, že Magistrátu města Hradec Králové, odboru památkové péče, jsou známy všechny podstatné skutečnosti a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení, bylo upuštěno od ústního jednání spojeného s místním šetřením.

Kostel sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou, situovaný v západní části náměstí, je pozdně gotickou stavbou s renesančním tvaroslovím z let 1536-43. Je významným dílem perštejnské stavební hutě. V letech 1634, 1677 a 1733 kostel vyhořel a byl tedy vícekrát opravován a upravován. Jedná se o orientovanou podélnou trojlodní halovou stavbou s mohutnou věží při západním štítu, s půlkruhovým presbytářem s bočními přístavky sakristie, oratoří a předsíně, a mohutnými štíty trojlodí. Střecha je strmá sedlová krytá taškovou krytinou, cibule věže je plechová. Vysoká hranolová věž – hláška kostela je pozdně renesanční stavbou dokončenou r. 1677. Ve věži vede schodiště, přístupné schodišťovým přístavkem z J strany věže. Na S, J a Z straně fasády věže jsou v nejvyšším patře osazeny celkem 3 hodinové ciferníky, a to těsně pod zakončující profilovanou korunní římsu věže, která se nad ciferníky vzdouvá vystouplým segmentem v jejich tvaru. Uvnitř věže v jednom z nižších pater stojí hodinový stroj z r. 1914. Stroj je umístěn do dřevěné, částečně prosklené skříně rámové konstrukce s výplněmi. Ve stejném patře věže jsou umístěna lana s koncovými závažími hodinového stroje. Do vyšších pater jsou od stroje vedené rozvody, které ústí až do nejvyššího patra věže, kde se nacházejí ciferníky. Zde je systém rozvodů veden k jednotlivým ciferníkům, kde pohání jejich rafie. Ještě výše vedou tenká rozvodná lanka tahové síly, která uskutečňují odbíjení. Bití zabezpečují paličkové stroje odbíjející na cimbály umístěné až v lucerně cibulovité věžní bání – střechy. Ciferníky věžních hodin pocházejí snad z 1. poloviny 19. století (?). Jsou vytvořeny z kruhových dřevěných terčů, oplechovaných železnými plechovými pláty přibitými hřeby na dřevěný podklad. Na ciferníku jsou namalovány dvojice kruhů, mezi kterými jsou vsazeny cifry číselníku. Cifry jsou římské číslice I, II, III, IIII, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, provedené z měděného plechu, přibité či na nýtované na ciferník. Podobně jsou připevněné drobné body označující na vnější kružnici 12 poloh jednotlivých číslic. Rafičky jsou vytvořeny z železného jádra, s ozdobně tvarovanými ukazateli z měděného plechu. Ciferníky jsou na fasádě připevněny po obvodu osazenými kovanými skobami. Z interiéru věže jsou ciferníky dřevěné, mnohonásobně natřené vrstvami barev.

Současný stav ciferníků je značně nevyhovující, velkou měrou poškozený. Hodiny jsou v současnosti nefunkční, celkově poškozeny korozí a povětrnostními vlivy. Degradované a poškozené je dřevo samotného korpusu ciferníků, a to vlivem zatékání hlavně z vnější strany. Z vnitřní jsou dřevěné desky ciferníků natřeny několika vrstvami barev. Železné plátování je v havarijním stavu, na povrchu se zbytky degradovaných barevných vrstev v černém a světlém odstínu a nečistotami. Lokálně jsou pláty zcela zkorodovány, bez dochování kovového jádra, jinde je kov zeslaben a pokryt plošnou hloubkovou korozí. Měděné číslovky a rafie jsou dochovány v lepším stavu. Jsou pokryty světlým okrovým nátěrem, již dožilým a lokálně degradovaným, místy se objevuje na povrchu mědi měděnka.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči byla doručena žádost postoupena dne pod č.j. k vydání písemného vyjádření Národní památkový ústav, územní odborné

pracoviště v Josefově, IČO 75032333, Okružní č.p. 418, Josefov, 551 02 Jaroměř 3 (dále jen „NPÚ“), které je nezbytným podkladem pro vydání závazného stanoviska. Žádost o písemné vyjádření č.j. ze dne byla doručena NPÚ prostřednictvím datové schránky dne 22.11.2017. Toto písemné vyjádření bylo vydáno dne 6.12.2017 pod č.j. NPU-362/91546/2017 a správnímu orgánu bylo doručeno dne 21.12.2017 pod č.j. MMHK/214800/2017/PP/MEJ (dále jen „písemné vyjádření NPÚ“). Písemné vyjádření NPÚ obsahuje následující doporučení, při jejichž respektování by nemělo dojít k narušení zájmů státní památkové péče:

Závěrečné konstatování: Z hlediska zájmů státní památkové péče NPÚ, ÚOP v Josefově dospěl k závěru, že práce uvedené v předložené žádosti lze připravovat a provést při dodržení následujících podmínek:

1. Bude proveden průzkum dochovaných ciferníků včetně ruček, který bude prováděn na všech 3 cifernících, po jejich demontáži, jak je navrženo v předloženém záměru. Průzkum bude zaměřen na aktualizaci poznání stavu dochování, identifikování původních a případných druhotných částí a úprav. Po provedení průzkumu bude svolán kontrolní den, na kterém bude restaurátorem upřesněn rozsah oprav a doplňků/rekonstrukcí. Dále bude laboratorně zkoumána polychromie formou nábrusu odebraných vzorků, za účelem identifikace historického barevného/technologického provedení všech zásadních částí ciferníků. S výsledky průzkumů budou seznámeni zástupci státní památkové péče (NPÚ, ÚOP v Josefově, Magistrát města Hradec Králové). V případě identifikace historického provedení povrchových úprav bude jejich rekonstrukce (barevnost, technologie provedení) odpovídat výsledkům nálezů.

2. Pakliže se restaurátorským průzkumem zjistí nové skutečnosti, které budou měnit charakter současně navrženého záměru restaurování, nebo jej zásadně doplňovat, bude vypracován nový zpřesněný restaurátorský záměr, který bude reagovat na nově vzniklé skutečnosti. Tento záměr bude následně posouzen v rámci nového správního řízení.

3. Veškeré doplňky a rekonstrukce budou prováděny takovým způsobem, aby v maximální míře respektovaly originál v dochované autenticitě - tedy prováděné technologické postupy a použité materiály vycházely z originálu, a aby byla na doplňcích respektována a zachována technická a materiálová struktura, stejně jako uměleckořemeslná podoba aktuálního stavu dochování originálu.

4. Zahájení restaurátorských prací bude minimálně s týdenním předstihem oznámeno NPÚ, ÚOP v Josefově, který bude zván rovněž na kontrolní dny svolávané v průběhu obnovy. Počáteční kontrolní den bude svolán po demontáži ciferníků a provedení průzkumů restaurátorem v ateliéru, k jejich vyhodnocení.

5. Bude vyhotovena závěrečná restaurátorská zpráva, včetně digitální verze na nosiči CD nebo DVD. Jedno pare této restaurátorské zprávy bude předáno NPÚ, ÚOP v Josefově k archivaci nejpozději třicet dní od ukončení restaurátorských prací. Součástí závěrečné restaurátorské zprávy bude i podrobná dokumentace výchozího stavu díla, výsledky a zjištění z provedených průzkumů apod. Příložená fotodokumentace bude zhotovena na fotografický papír, jednotlivé fotografie budou o rozměrech alespoň 10 x 15 cm.

Odůvodnění: Ciferníky věžních hodin kostela sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou představují z památkového hlediska cenný doklad uměleckořemeslné práce prohlášené za kulturní památku; proto je při jejich obnově nutné postupovat dle platné legislativy. Dnešní neuspokojivý stav díla je nutno považovat za důsledek negativních vlivů okolního prostředí a dlouhodobé absence odborného zásahu. NPÚ, ÚOP v Josefově po posouzení prací uvedených v předložené žádosti dospěl k závěru, že jsou v souladu se zájmy státní památkové péče a že po jejich provedení v souladu s uvedenými podmínkami, budou zachovány dotčené kulturní historické hodnoty. **K podmínce č. 1** – Podmínka provedení průzkumu je stanovena na základě ustanovení 3), § 10 Vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a rovněž vychází z návrhu předloženého záměru. Předpokladem pro stanovení metody restaurování je poznání předmětu ochrany a stavu díla. K získání potřebných informací je nutný přiměřený a dostatečný průzkum, a to adekvátními metodami s využitím soudobých technologických možností. Po průzkumu stavu dochování a identifikaci případných mladších zásahů a úprav je žádoucí obnovu koncipovat s důrazem na zachování a obnovu originální hmotné podstaty díla. Zachování maximálního množství původních prvků v dobré kondici přispěje k autenticitě obnovovaných ciferníků a dopomůže k přetrvání historických součástí tohoto díla. Stratigrafický průzkum je vyžadovaný z důvodu zjištění originální, popř. historické povrchové úpravy, kterou bude možné na základě učiněných zjištění obnovit v původní formě provedení. Barevné/technické provedení vycházející z historického poznání je vyžadováno z důvodu uchování autentického vzhledu, který se podílí na celkovém charakteru kulturní památky. **K podmínce č. 2** – Požadavek zahrnutí nových zjištění v případě změny koncepce restaurátorského záměru do dalšího stupně záměru obnovy vyplývá přímo z platné legislativy a je nezbytný pro další postup prací z hlediska vlivu nově získaných informací na objekt restaurování. **K podmínce č. 3** – Respektování originální technologie, materiálové báze, vzhledu a struktury dochovaných originálních prvků a konstrukci díla je žádoucí respektovat při realizaci doplňků a rekonstrukcí chybějících či výrazně poškozených částí. Tímto způsobem se nově doplňovaná místa vhodně vizuálně zapojí do celku, a tím bude na díle zachována historická autenticita, což je jeden z důležitých aspektů, který státní památková péče vyžaduje na památkových objektech cítit a posilovat. **K podmínce č. 4** – Odborný dohled a vykonávaný dozor má oporu v

zákoně č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, zejména v § 29 a 32, kde je stanoven odborný dohled odborné organizace státní památkové péče a vykonávaný dozor orgánu státní památkové péče. Zároveň plyne z povahy věci, že případné dílčí usměrnění – upřesnění, může být uplatněno pouze v přítomnosti dotčených stran. Kontrolní dny a konzultace lze považovat za jeden ze základních mechanismů účinného dohledu všech složek státní památkové péče ve smyslu platné legislativy. **K podmínce č. 5** - Požadavek na odevzdání závěrečné restaurátorské zprávy odborné organizaci státní památkové péče má oporu v §14 odst. 9 výše uvedeného zákona a vychází z ust. §10 odst. 3 písm. c) Vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. Dokumentační povinnost rovněž plyne ze zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb., zejména z § 10 Vyhlášky 66/1988 Sb., žádoucí je zcela průkazná dokumentace, kupříkladu dle Metodického listu NPÚ – Struktura a náležitosti restaurátorských zpráv č. 4/2006. Restaurátorská zpráva je totiž svou povahou historickým pramenem k památce (dlu) před restaurátorským zákrokem a sumarizuje provedené práce včetně záznamu použitých technologií, materiálů i veškerých zjištění v průběhu průzkumů i samotných prací. Proto po zvážení věci dospěl NPÚ, ÚOP v Josefově k výše uvedenému doporučujícímu závěru.

Upozornění: Upozorňujeme, že dle ust. § 14, odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, může veškeré restaurátorské práce provádět výhradně fyzická osoba s příslušným povolením Ministerstva kultury ČR, tedy pro restaurování kovů. Dále upozorňujeme, že je nezbytné, aby prováděné technologické postupy a použité materiály respektovaly originál v dochovaném a doloženém uměleckořemeslném zpracování, a aby byla respektována a zachována technická a materiálová struktura, stejně jako výtvarná a uměleckořemeslná podoba restaurované kulturní památky, což vyplývá i z vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.“

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu oznámil přípisem čj. MMHK/222980/2017 ze dne 21.12.2017 správní orgán účastníku řízení, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřil k jeho podkladům rozhodnutí do 5 dnů od doručení oznámení. Účastník řízení svého práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí nevyužil.

Restaurování ciferníků na věži kostela sv. Voršily je významným dokladem umělecké a uměleckořemeslné práce ve smyslu § 14 odst. 8 zákona o státní památkové péči, proto jejich opravu respektive restaurování může provádět výhradně fyzická osoba s příslušným povolením Ministerstva kultury v souladu s 14a, odst. 1 zákona o státní památkové péči v platném znění.

Vzhledem ke skutečnosti, že žadatel nevnesl žádné připomínky a správní orgán se plně ztotožňuje s vyjádřením odborné organizace státní památkové péče, byly navrhované podmínky písemného vyjádření NPU převzaty do výrokové části tohoto rozhodnutí. Tyto podmínky vychází ze zákonných norem a z důvodu zachování a poznání kulturně historických hodnot předmětné kulturní památky. Správní orgán do výrokové části doplnil oproti písemnému vyjádření podmínku č. 1, která vyplývá z ustanovení § 14 odst. 8 zákona o státní památkové péči. Dále správní orgán doplnil podmínku č. 6, která stanovuje, jakým způsobem a za jakých podmínek bude provedeno ukončení restaurátorských prací. Tato podmínka logicky navazuje na podmínku č. 5, která stanoví počátek restaurátorských prací.

Správní orgán považuje navrhovaný restaurátorský zásah za žádoucí, vedoucí k celkové rehabilitaci části kulturní památky a tím zvýšení jejího estetického, památkového, výtvarného působení.

Restaurování ciferníků na kostele sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou - nemovitá kulturní památka kostel sv. Voršily, rejstříkové číslo 35064 / 6-628 na pozemku st. p. 173 v katastrálním území Chlumec nad Cidlinou na základě výše uvedeného odůvodnění není v rozporu se zájmy státní památkové péče, pokud budou splněny podmínky stanovené v tomto rozhodnutí. Proto bylo rozhodnuto v této věci tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.

Veškeré změny a další doplňky oproti předloženému záměru je nutno předem odsouhlasit s orgány státní památkové péče ve smyslu zákona o státní památkové péči.

Správní orgán památkové péče po posouzení všech podkladů a zjištění ve výše uvedené věci došel k závěru, který je obsažen ve výroku tohoto rozhodnutí. Při posuzování se řídil platnými právními předpisy a nařízeními (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 66/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb.; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád) jakož i Listinou základních práv a svobod (čl. 35, odst. 3: „Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem“), která je součástí Ústavy České republiky.

POUČENÍ O ODVOLÁNÍ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 81 odst. 1, § 83 a § 86 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje - odboru kultury a památkové péče prostřednictvím podání u odboru památkové péče Magistrátu města Hradec Králové. Odvolání má odkladný účinek.

Podle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu se lze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či jednotlivým výrokům. Odvolání proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu musí z odvolání být patrné, kdo je činí, a které věci se týká. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis.



otisk úředního razítka



Radek Mejstřík

oprávněná úřední osoba, referent odboru památkové péče

Obdrží:

Účastníci podle § 27 odst. 1 správního řádu

Římskokatolická farnost - děkanství Chlumec nad Cidlinou, Čelakovského č.p. 40, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I

Odborná organizace státní památkové péče

Národní památkový ústav, IČO 75032333, územní odborné pracoviště v Josefově, IDDS: 2cy8h6t