

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka	Rekonstrukce technologie chlazení
Zadavatel	Bruslařský klub Nová Paka, z. s., IČO 47474335, se sídlem Havlova 1795, 509 01 Nová Paka
Způsob zadání	Otevřené řízení v nadlimitním režimu zakázky na dodávky


Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“ nebo „ZZVZ“) na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Součástí ZD je projektová dokumentace, v části 51 – technologie chlazení je na výkrese: D1.01_5.103_03_01_2021_ZS NOV8 PAKA_SCHÉMA_MONTÁŽE_A1-Model, uveden vzduchový chladič, ve výkazu výměr není tento vzduchový chladič uveden.

VZDUCHOVÝ CHLADIČ

CHLADICÍ VÝKON	8,0 kW
TEPLOTA VZDUCHU	20,0°C
MÉDIUM	GLYKOL 35%
TEPLOTA GLYKOLU	40/30°C
VÝKON MOTORU VENTILÁTORU	0,5 kW - 1 ks
PROUD	1,05 A
TRUBKY VÝMĚNÍKU	NEREZ
LAMELY	EPOXI AL



Je tento vzduchový chladič součástí díla? V případě, že je součástí díla, žádáme o doplnění ve výkazu výměr.

Odpověď zadavatele

Zadavatel uvádí, že změna zadávacích podmínek dle odpovědi na dotaz č. 7 z vysvětlení, doplnění nebo změny zadávací dokumentace č. 1 ze dne 28. 6. 2023 byla provedena nesprávně. Původním tazatel v dotazu a zadavatel v reakci zaměnil vzduchový chladič a vzduchový kondenzátor.

Zadavatel uveřejňuje nový soupis prací s výkazem výměr (soubor NPZS-01_D1.01_5.100_náklady-výkaz výměr_VDZ02.xlsx), ve kterém byla na listu 5.100 - Technologie chlazení, na řádku 115–116 doplněna položka pro ocenění dodávky vzduchového chladiče.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 20. 7. 2023 do 16:00.

Lhůta se prodlužuje přiměřeně povaze změny a doplnění zadávací dokumentace.

Za zástupce zadavatele