

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 3

| | |
|------------------------|--|
| Veřejná zakázka | Rekonstrukce technologie chlazení |
| Zadavatel | Bruslařský klub Nová Paka, z. s., IČO 47474335, se sídlem Havlova 1795, 509 01 Nová Paka |
| Způsob zadání | Otevřené řízení v nadlimitním režimu zakázky na dodávky |

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“ nebo „ZZVZ“) bez předchozí žádosti dodavatele.

V souboru *NPZS-01_D1.01_5.100_náklady-výkaz výměr_VDZ02.xlsx* uveřejněném v rámci vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace č. 2 ze dne 29. 6. 2023 nedochází na listu *Měření a Regulace* ke sčítání hodnoty montáže u položek na řádcích č. 34–40.

Zadavatel uveřejňuje opravený soupis prací s výkazem výměr (soubor *NPZS-01_D1.01_5.100_náklady-výkaz výměr_VDZ03.xlsx*).

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Za zástupce zadavatele