


M 1:100

[illegible][illegible]

- Podepření stroku konstrukce proti zřícení
- Vybourání rýhy pro 1. překlad
- Uložení 1. překladu, provedení nadezdívký, klínování
- Vybourání rýhy pro 2./3. překlad z opačné strany
- Uložení 2./3. překladu, provedení nadezdívký, klínování
- Vybourání vlastního otvoru ručně, bez použití těžké mechanizace
- V případě rozšiřování otvorů nutné stávající otvory zaso postupovat viz výše!
- V případě nejasné situace nutné kontaktovat statika!

**0,000 = 430,46**

REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

Generální projektant  <b>CODE, s.r.o.</b> Computer Design IČO 492 86 960		<b>PARDUBICE</b> Pardubice, Na Vrtálce 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125		Zpracovatel části	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2022/006/500
Bc.David Meduna			Ing. Viktor Meduna	POČET FORMÁTŮ	8x A 4
				DATUM	07/2022
INVESTOR	Město Nová Paka, Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka			MĚŘÍTKO	1:100
<b>ZIMNÍ STADION NOVÁ PAKA</b> <b>ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO KLUBU - PŘÍSTAVBA</b>				Jméno souboru	
				Stupeň dokumentace	
				<b>DPS</b>	
D1.000 Architektonicko-stavební řešení				Č. KOPIE	Č. ČÁST
<b>POHLEDY - stáv. stav + demolice</b>				Č. PŘÍLOHY	
				<b>D1</b>	
				<b>005</b>	