



SPOLEČNOST PRO REKONSTRUKCE PAMÁTEK
ŠKROUPOVA 441/9
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

S.R.O. mobil 775 777 810
e-mail: info@inreco.cz

AUTOR	ING. PETR ROHLÍČEK
VED. PROJ.	
ZOD. PROJ.	ING. JAN ČERNÝ
KONTROLA	ING. PETR ROHLÍČEK
SPOLUPRÁCE	

KRAJ	KRÁLOVÉHRADECKÝ
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	CHLUMEC NAD CIDLINOU 651800
OBJEDNATEL	ŘK FARNOST – DĚKANSTVÍ, ČELAKOVSKÉHO 40, 503 51 CHLUMEC N/C

AKCE
KOSTEL SV. VORŠILY V CHLUMCI NAD CIDLINOU
OBNOVA FASÁDY LODI A PRESBYTÁŘE

VÝKRES

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ČÍSLO PARÉ

STUPEŇ DSP+DPS

FORMÁT 5 x A4

MĚŘ.

DATUM 05/2022

PROF.

A

VÝK.Č.



A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1. Údaje o stavbě

A.1.1.a) Název stavby

- Kostel sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou, obnova fasády lodi a presbytáře.

A.1.1.b) Místo stavby

- Chlumec nad Cidlinou, kostel sv. Voršily, stavba bez čp./če.
- Parcela č. st. 173, katastrální území Chlumec nad Cidlinou 651800.

A.1.1.c) Předmět projektové dokumentace

- Obnova fasád lodi a presbytáře kostela sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou.
- Projektová dokumentace navazuje na předchozí etapu obnovy, která řešila návrh opravy krovu a střechy věže kostela a opravu fasády věže a západního průčelí kostela.

Součástí navržených úprav jsou:

- Obnova omítek s vápenným fasádním nátěrem na všech fasádách kostela.
- Oprava části střešní krytiny, poškozené fasádníky pracemi, krytí štítů a říms prejzy.
- Oprava poškozené střešní krytiny severní oratoře, včetně opravy krovu a stropu pod půdou (v místě dlouhodobého zatékání se předpokládá napadení dřeva biotickými škůdci). Jiné stavební úpravy v interiéru oratoře se nepředpokládají a nejsou součástí projektu.
- Oprava okapních žlabů, výměna dešťových svodů s údržbou zaústění svodů do kanalizace.
- Očištění kamenného soklu od novodobých cementových omítek a restaurátorská oprava a doplnění původních kamenných soklových desek.
- Odvlhčení zdiva v přízemí – kombinace elektroosmózy, lokální chemické injektáže a jílového těsnění pod úroveň terénu s plošným geodrénem.
- Obnova nebo výměna stávajících truhlářských výplní otvorů na fasádách včetně kování – repase dochovaných oken, repase vchodových dveří.
- Instalace opatření proti létajícímu ptactvu.
- Restaurování barokních vchodových dveří do jižní předsíně.
- Restaurování historických kovových prvků na fasádách (kříž na štítu jižní předsíně, plechový reliéf na vrcholu východního štítu).
- Restaurování vitráží v chrámových oknech.
- Restaurování kamenných prvků na fasádě.
- Restaurování sochy Panny Marie s Ježíškem na východním průčelí.
- Restaurování štukového polychromovaného reliéfu nad severním vchodem do kostela.

A.1.2. Údaje o stavebníkovi

- Římskokatolická farnost – děkanství Chlumeck nad Cidlinou, IČ 64806383
Čelakovského 40, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou.

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

A.1.3.a) Zpracovatel projektové dokumentace

- INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památek, IČ 481 55 586,
Škroupova 441, 500 02 Hradec Králové,
☎ 775 777 810, e-mail: info@inreco.cz, web: www.inreco.cz

A.1.3.b) Hlavní projektant

- Ing. Petr Rohlíček (autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, autorizace č. 0600825)

A.1.3.c) Projektanti jednotlivých částí

- *architektonické a stavebně technické řešení:*
Ing. Petr Rohlíček (autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, autorizace č. 0600825)
spolupráce: Ing. Jan Černý
- *návrh sanace vlhkého zdiva:*
Ing. Josef Kolář – PRINS, Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov
Ing. Josef Kolář (autorizovaný technik v oboru pozemní stavby, autorizace č. 1201565), ☎ 581 202 154, e-mail: prins@sanace-zdiva.cz
spolupráce: Ing. Lenka Jelínková, Petr Zlámal
- *vnější ochrana před bleskem:*
Ing. Miroslav Jágr (autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb a elektrotechnická zařízení, autorizace č. 0601354),
☎ 603 148 627, e-mail: jagr.elektro@seznam.cz
- *restaurátorský záměr na opravu kamenné sochy Panny Marie s Ježíškem:*
MgA. Kateřina Čiháková Myšková, Žiželická 309/III, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou, ☎ 602 130 095, e-mail: mga.myskova@seznam.cz, povolení MK ČR č. 10405/2003.
- *restaurátorský záměr na opravu štukového reliéfu nad východním vchodem:*
Akad. mal. Roman Ševčík, Římská 42, 120 00 Praha 2, ☎ 603 513 907, e-mail: rom.sev@seznam.cz, povolení MK ČR č. 10722/1992.
- *restaurátorský záměr na opravu vitráží:*
Jaroslav Skuhřavý, Janov 27, 473 01 Nový Bor, ☎ 605 820 948, e-mail: jaroslav.skuhřavy@quick.cz, povolení MK ČR č. 44/1993.
- *restaurátorský záměr na opravu prvků z kamene na fasádách:*
BcA. Zdeněk Šmahel, Vaňkova 1336, 537 01 Chrudim, ☎ 604 643 318, e-mail: zdenek.smahel@centrum.cz, povolení MK ČR č. MK 33919/2017.
- *restaurátorský záměr na opravu patriarchálního kříže na jižní předsíni:*
Petr Hartmann, Nad stadionem 1317, 549 01 Nové Město nad Metují, ☎ 606 364 426, e-mail: hartmann.p@seznam.cz, povolení MK ČR č. 12387/1999
- *restaurátorský záměr na opravu siluety sv. Václava na východním štítu:*
Petr Hartmann, Nad stadionem 1317, 549 01 Nové Město nad Metují, ☎ 606 364 426, e-mail: hartmann.p@seznam.cz, povolení MK ČR č. 12387/1999

- *restaurátorský záměr na opravu barokních vchodových dveří do jižní předsíně:*
Radovan Šulc, Teplého 1372, 53002 Pardubice, ☎ 777 826 770, e-mail: rado-vansulc@seznam.cz, povolení MK ČR č. 7710/1991
- *soupis prací s výkazem výměr:*
BACing, s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno
Kateřina Jirmanová, ☎ 777 141 703, e-mail: rozpocty@bacing.cz

A.2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

- Stavba vzhledem k svému charakteru a rozsahu není členěna na stavební objekty ani technická nebo technologická zařízení.
- S ohledem na rozsah a finanční náročnost prací vzhledem k finančním kapacitám stavebníka lze předpokládat, že oprava fasád proběhne po dílčích úsecích v rozsahu jednotlivých fasád.

A.3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Kopie katastrální mapy předmětného území (<http://nahliznidokn.cuzk.cz/>).
- Smlouva o dílo na zhotovení projektu obnovy fasády lodi a presbytáře „Kostel sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou“, číslo smlouvy 281120.
- Schematický náčrtek půdorysu kostela sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou (Karel Kuča, Zprávy památkové péče, 03/1992).
- Stavebně-historický průzkum kostela sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou (Jan Sommer, Pavel Zahradník, Praha, 03/1998).
- Jednostupňová projektová dokumentace „Chlumec nad Cidlinou, kostel sv. Voršily, oprava střech přístavků kostela“ (Petr Rohlíček, Jan Černý, INRECO s.r.o., Hradec Králové, 01/2004).
- Výkres „Obnova Klicperova náměstí, Chlumec nad Cidlinou, koordináční situace“ (Daniel Kadavý, PDSKADAVY, Měník, 07/2015).
- Vlhkostní průzkum „Chlumec nad Cidlinou, kostel sv. Voršily“ (Josef Kolář, PRINS, Přerov, 08/2017).
- Restaurátorský průzkum barevnosti fasády kostela sv. Voršily, Klicperovo náměstí, Chlumec nad Cidlinou (Zdeněk Šmahel, Chrudim, 08/2017).
- Jednostupňový projekt stavby „Kostel sv. Voršily v Chlumci n/C, výměna krovu a oprava fasády věže a západního průčelí“ (Petr Rohlíček, Jan Černý, INRECO s.r.o., Hradec Králové, 08/2017).
- Restaurátorský průzkum povrchových úprav na věži kostela sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou (Roman Ševčík, Praha, 03/2020).
- Aktualizace stavebně historického průzkumu „Kostel sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou – věž“ (Marek Madaj, Rtyně v Podkrkonoší, 03-11/2020).
- Zaměření stávajícího stavu „Kostel sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou“ (Petr Rohlíček, Radan Sláma, Jiří Kejval, INRECO s.r.o., Hradec Králové, 10/2020).
- Informace získané z průběhu prací během autorského dozoru při realizaci stavby „Kostel sv. Voršily v Chlumci n/C, výměna krovu a oprava fasády věže a západního průčelí“ (Petr Rohlíček, INRECO s.r.o., Hradec Králové, 05/2019 až 10/2021).

- Stavebně technický průzkum (Petr Rohlíček, Jan Černý, INRECO s.r.o., Hradec Králové, 03/2022).
- Fotodokumentace (Petr Rohlíček, INRECO s.r.o., Hradec Králové, 04/2022).

V Hradci Králové, 30. 5. 2022

Ing. Jan Černý

Ing. Petr Rohlíček
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby