

Č. změny	Popis/důvod změny	Datum	Provedl

<i>Zodp. projektant</i> Ing. S. Janák	<i>Vypracoval</i> Bc. P. Syrovátka	<i>Č. zakázky</i> 015/19	DiK Janák, s.r.o. Dopravně inženýrská kancelář nábřeží Václava Havla 207 TRUTNOV
<i>Místo</i> Dolní Brusnice	<i>Kraj</i> Královéhradecký	<i>Datum</i> 08.2019	
<i>Investor</i> Obec Dolní Brusnice			<i>Stupeň</i> PDPS
Dolní Brusnice Revitalizace veřejného prostranství v centru Dolní Brusnice			<i>Měřítko</i> -
SO.102 Přístupový chodník			C.2.6
TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ			

Stavba: **Dolní Brusnice**

Revitalizace veřejného prostranství v centru Dolní Brusnice

SO.102 Přístupový chodník

TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Zakázkové číslo: 015/19

Stupeň: PDPS

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
CHODNIK															
-	0,000		0,90	0,01											
-	0,005		0,30	0,02		0,60	0,02	5,00		3,00	0,08				
P1	0,007		0,20	0,01		0,25	0,02	2,00		0,50	0,03				
P2	0,017		0,03	0,05		0,12	0,03	10,00		1,15	0,30				
-	0,021		0,15	0,02		0,09	0,04	4,00		0,36	0,14				
						CELKEM SO.102				5,01	0,55				