


**Petr Hartmann**  
restaurátor  
Nad stadionem 1317, Nové Město nad Metují  
Tel: 606 364 426

# **RESTAURÁTORSKÝ NÁVRH**

## **PATRIARCHÁLNÍ KŘÍŽ-KOSTEL SV. VORŠILY**

### **CHLUMEC NAD CIDLINOU**

---



**LOKALITA:** CHLUMEC NAD CIDLINOU

**PAMÁTKA:** KOSTEL SV. VORŠILY – JIŽNÍ PŘEDSÍŇ

**RESTAUROVANÝ PŘEDMĚT:** PATRIARCHÁLNÍ KŘÍŽ

**MATERIÁL:** OCEL

**DATAČE:** NOVOTVAR

**AUTOR:** NEZNÁMÝ




**POPIS PAMÁTKY:** Kříž je svařený s ocelových trubek. Na konci ramen jsou plechové ozdoby. V místě křížení svislého břevna a ramen jsou přivařeny stylizované plechové paprsky. V patce kříže jsou přidrátované dvě plechové ozdoby ve tvaru „S“.

**STAV PAMÁTKY:** Povrch kříže je pokryt plošnou hloubkovou korozí. Vlivem korozního úbytku většina ozdobných prvků, které byly vyrobeny ze slabých plechů chybí.

**RESTAURÁTORSKÝ NÁVRH :** Stávající kříž nemá historickou, řemeslnou ani výtvarnou hodnotu. Proto navrhuji vykovat volnou kopii kříže. Jako předlohu by bylo vhodné použít stávající kříž z věže sanktusniku.

**TERMÍN PLNĚNÍ:** Práce bude provedena v dohodnutém termínu dle uzavřené smlouvy / objednávky/.


**ZÁRUKA:** Na práci bude poskytnuta záruka podle podepsané smlouvy za podmínek specifikovaných v restaurátorské zprávě.



15.5.2022


Petr Hartmann

**FOTODOKUMENTACE:**









**Obr. č. 1 - 3:** Ze snímku je patrný vzhled, řemeslné provedení a stav kříže. Jedná se o zcela bezcenný prvek.



**Obr. č. 4:** Celkový pohled na kříž věže sanktusníku - možná analogie pro nový kříž na štít jižní předsíně.

